

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБУК «Новокубанский КЦС»

Место нахождения (адрес) Г. Новокубанск, ул. Красная 44

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте _____

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Замечания по несоответствию	Примечания /
--	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------

2.1. Участки и территории

Вход на территорию:

- ширина прохода, калитки, проема в отражении	К	не менее 0,9 м.		П. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.		П. 4.1.8; 5.1.4

Лестница на входе на территорию:

- высота полъема ступеней	O, C	12 - 15 см.		П. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		П. 4.1.12
- единобразная геометрия ступеней	O, C	наличие		П. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие		П. 4.1.14 (П. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

¹ Требования СП 59.1330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по стику.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, лублиниющий лестницу на входе на территорию: ³				
- длина марки пандуса	К	наличие		п. 4.1.14 для данного элемента нет
- угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- здоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				данной зоны нет
Количество мест для транспорта инвалидов в том числе для транспорта инвалидов на креслах-колясках размером 6,0 x 3,6 м.	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1) 5%		п. 4.2.1
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия столбки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заслон с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5

¹ При наличии пандуса выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Зачечания по несоответствию
- УКТОН	K	не более 10%	не соответствует	П.4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	наличие	П.4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	K	наличие	отсутствует	П.4.1.3 Не требуется
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	П.4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	П.4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	наличие	П. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъёма ступеней	O, C	12 - 15 см.	наличие	П. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	наличие	П. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	наличие	П. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	наличие	П. 4.1.14 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие	наличие	П. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	наличие	П. 4.1.12
Пандус, лубрирующий открытую лестницу:	K	наличие	наличие	П. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	наличие	Данного элемента нет
- угол пандуса (высота / длина)	K	не более 120 (5%)	наличие	П. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	наличие	П. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	натяжение	наличие	П. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	наличие	П. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта		Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	- расстояние между поручнями	O	0,9 м.	п. 4.1.15	
Поручни на входе наружная:					
- поручни по обеим сторонам	K	O, C	наличие	отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) Требуются поручни п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота полъема ступеней		O, C	90 см.		
- ширина ступеней		O, C	12 - 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единобразная геометрия ступеней		O, C	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, лубрикующий наружную лестницу на входе:		K	наличие	имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса		K	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уголок пандуса (высота / длина)		K	не более 120 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 х 1,5 м.		соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:					
- здоль обеих сторон	K, O	наличие	имеется	п. 4.1.15	
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	
- на высоте	K	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15	
- на высоте	O	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15	
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15	
Польемник, лубрикующий наружную лестницу на входе (при высоте полъема более 3,0 м.)	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требуется расширение дверного проема
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	имеется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина х ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7, Рис. II. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требуется расширение дверного проема
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	имеется	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием для Мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Призна дверных и открытых проемов в стенах звуколов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепадов высот	K	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 1 этаж- соответствует	Данного элемента нет
Строительные элементы и устройства на пути движения, высота				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ / Замечания по несоответствию
- на стенах	C	не более 10 см.	не соответствует	п. 5.2.7
- за отдельно стоящей спорте	C	не более 30 см.		п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуг)				
Ступени ровные с деревянной поверхностью	O, C	наличие	имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	имеются	п. 5.2.15 с одной стороны
Поручни на высоте	O, C	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не размыкающимся соединением	C, O	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестницы	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.16 не требуется
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 не требуется
Различный цвет ступней и площадок перил лестничного подиума, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуг):	C	наличие	имеется	п. 5.2.12
- высота одного подиума	K, O	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высоты / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные полотна в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	O	0,9 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетрехмизирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и ступенек передним (или световые ленты)	С	наличие	не соответствует	П. 5.2.14
Польемник, глубокогруженый внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		П. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	П. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	П. 5.1.4 требуется уменьшение высоты порога
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	П. 5.1.5 не требуется, двери деревянные
Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:				
- габариты кабинки (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		П. 5.2.18
- ширина дверного проема кабинки (в свету)	К	не менее 0,95 м.		П. 5.2.18
- тактильные способы информации на кнопках управления лифта	С	наличие		П. 5.2.20; П. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		П. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.				П. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 2				
Зал зрителей, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, оконшек класс И.П.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.		П. 7.1.9
Предприятия торговли				Данной зоны нет
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.		П. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.		П. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1		П. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.		П. 7.4.2
Преприятия питания				Данной зоны нет
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.		П. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1		П. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие		П. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				Данной зоны нет
Часть стойки-барбера регистрации (В x III)	K	не менее 0,85 x 1,0		П. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%		П. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.		П. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		П. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.		П. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.		П. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		П. 5.1.4
- пространство для размещения креста-колесика для супитом	K	не менее 0,75 м.		П. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹
- пространство для разворота кресла-коляски	К	пламер не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д.11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д.11
Обустройжение в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота према стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – требуется обустроить санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6
размер кабинны (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	вует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Ширина двери кабинны	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Пространство для размещения креста-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Пространство для разворота креста-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
--	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--

2.6. Средства информации –				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1 Не требуется
Информация о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с глубированием рельефными знаками	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 Не требуется
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.		п. 5.5.4; 5.5.6 отсутствует, не требуется
Речевые информаторы	C	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется
Свастовые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности		
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособлений «#»)	К	О
Участки и территории	+	+	+
Вход	+	+	+
Пути движения	-	-	-
Зона оказания услуги	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-
Средства информации	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
		К	О	С
Объект доступен	X			Г
Объект недоступен	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	наружную лестницу обустраить поручнями с обеих сторон
Пути движения	расширение леверного проема наружной и внутренних дверей, уменьшение высоты порога у входа на 2 этаж со стороны лестничного проема
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

Функциональные
зоны объекта

Основные мероприятия по алапаини

« 22 » Июля 20 13 г.

Дата составления Паспорта

Ведущий специалист Эксперт

Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

Н.С. Сергеева
Ф.И.О.